Dachgeschoss



Obergeschoss



Schnitt A-A



Übersicht

M 1:400



Detail Ertüchtigung Kappendecke (Bestand - Kellergeschoss)

M 1:25



Detail Ertüchtigung Holzbalkendecke (Bestand - EG+OG)

M 1:25



Detail Abfangung Kappendecke (Bestand)

M 1:25



Erdgeschoss



Kellergeschoss



P4a-15171

LEGENDE:

- Bestand
- Beton C25/30
- Mauerwerk: z.B. Ytong PP-4-0,55 fk = 3,40 MN/m²
- Schallschutzmauerwerk, z.B. KS20-2,0/MGII fk = 5,00 MN/m²

LASTANNAHMEN:

Schneelast: Zone II, h= 565m ü. NN

Sk:	1,89 kN/m²
Decken inkl. TWZ:	2,80 kN/m²
Treppe und Podest:	3,00 kN/m²

ÄNDERUNGEN:	INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG	GEPRÜFT
	A	01.12.17	DE	Decke EG (Pos. E7) ergänzt	

BAUVORHABEN :	Sanierung des Vierseitz-Guthofes und Neubau von Eigentumswohnungen in 83119 Obing, Fl.-Nr. 1305, Seestraße 2	DATUM : 08.08.2017
BAUHERR:	LS Denkmal Gut Obing GmbH & Co. KG Birkenstraße 15 84453 Mühldorf am Inn	GEZ. M. Stich
		GEPRÜFT: D. Engler
BAUTEIL:	Bauabschnitt 2 Grundrisse	MASZSTAB: 1:100
	POSITIONSPLAN	PLAN NR.: P4a-15171

klaus mairhofer
Ingenieurbüro für Baustatik und Bauphysik
Dipl. Ing. (FH) Klaus Mairhofer
Aubergstraße 39
83352 Altenmarkt
Tel. 08621/979018 Fax 979019

1189 x 841
cad-sb